

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2/12/2025 Rektora  
Powiślańskiej Akademii Nauk Stosowanych z dnia 8 grudnia 2025 r.



**Powiślańska  
Akademia  
Nauk Stosowanych**

**Deklaracja dostępności cyfrowej strony  
internetowej i aplikacji mobilnych oraz  
zapewniania dostępności osobom  
ze szczególnymi potrzebami**

Grudzień, 2025

## Spis treści

Status pod względem zgodności z ustawą.....	4
Aplikacje mobilne.....	4
Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej .....	4
Skróty klawiaturowe .....	4
Informacje zwrotne i dane kontaktowe .....	5
Informacje na temat procedury .....	5
Dostępność architektoniczna .....	6
<b>Powiślańska Akademia Nauk Stosowanych, siedziba główna, ul. 11 Listopada 29, 82-500 Kwidzyn.....</b>	<b>6</b>
<b>Biuro Rektora .....</b>	<b>6</b>
<b>Punkt informacyjny .....</b>	<b>7</b>
<b>Dziekanat.....</b>	<b>8</b>
<b>Kwestura .....</b>	<b>10</b>
<b>Centrum Symulacji Medycznych .....</b>	<b>11</b>
<b>Biblioteka/Czytelnia .....</b>	<b>12</b>
<b>Chillroom .....</b>	<b>14</b>
<b>Aula wykładowa .....</b>	<b>15</b>
<b>Sale dydaktyczne- I piętro .....</b>	<b>16</b>
<b>Sale dydaktyczne- II piętro.....</b>	<b>18</b>
<b>Powiślańska Akademia Nauk Stosowanych, filia ul. M. Smoluchowskiego 18 80-214 Gdańsk, budynek B, C i E.....</b>	<b>19</b>
<b>Biuro Rektora .....</b>	<b>19</b>
<b>Biuro Prorektorów .....</b>	<b>20</b>
<b>Punkt informacyjny .....</b>	<b>21</b>
<b>Dziekanat PL/ Dziekanat ED.....</b>	<b>22</b>
<b>Centrum Symulacji Medycznych .....</b>	<b>24</b>
<b>Biblioteka/Czytelnia .....</b>	<b>25</b>
<b>Aula wykładowa budynek B.....</b>	<b>26</b>
<b>Aule wykładowe budynek C .....</b>	<b>27</b>
<b>Sale dydaktyczne- budynek B.....</b>	<b>28</b>
<b>Sale dydaktyczne- budynek C .....</b>	<b>29</b>
<b>Sale dydaktyczne- budynek E.....</b>	<b>30</b>
<b>Powiślańska Akademia Nauk Stosowanych, filia ul. Włocławska 133 87-100 Toruń .....</b>	<b>31</b>
<b>Biuro Rektora .....</b>	<b>31</b>
<b>Punkt informacyjny .....</b>	<b>32</b>

<b>Dziekanat.....</b>	<b>33</b>
<b>Centrum Symulacji Medycznych.....</b>	<b>34</b>
<b>Biblioteka/Czytelnia.....</b>	<b>35</b>
<b>Aule wykładowe.....</b>	<b>36</b>
<b>Sale dydaktyczne.....</b>	<b>37</b>
<b>Powiślańska Akademia Nauk Stosowanych, filia, ul. W. Sikorskiego 1 ul. Alojzego Piechowskiego 36, 83-400 Kościerzyna.....</b>	<b>39</b>
<b>Dziekanat.....</b>	<b>39</b>
<b>Biblioteka/Czytelnia.....</b>	<b>40</b>
<b>Centrum Symulacji Medycznych.....</b>	<b>41</b>
<b>Aula wykładowa budynek B.....</b>	<b>42</b>
<b>Sale dydaktyczne- budynek D.....</b>	<b>43</b>
<b>Warunki techniczne i struktura dokumentu.....</b>	<b>44</b>
<b>Informacje dotyczące publikacji niniejszej deklaracji.....</b>	<b>44</b>
<b>Miejsce opublikowania deklaracji dostępności i linku do niej.....</b>	<b>44</b>
<b>Struktura deklaracji dostępności.....</b>	<b>45</b>
<b>Identyfikatory HTML.....</b>	<b>45</b>

Powiślańska Akademia Nauk Stosowanych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiślańskiej Akademii Nauk Stosowanych.

- Data publikacji strony internetowej: 22-10-2021
- Data ostatniej istotnej aktualizacji: 8-12-2025

## **Status pod względem zgodności z ustawą**

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niezgodność (niezgodności) lub wyłączenia wymieniono poniżej:

- niektóre grafiki nie posiadają tekstu alternatywnego lub tekst jest nieprawidłowy,
- niektóre filmy nie posiadają napisów rozszerzonych,
- filmy nie posiadają audiodeskrypcji,
- niektóre treści w atrybucie alt są dublowane w atrybucie title,
- niektóre dokumenty są niedostępne cyfrowo,
- niektóre dokumenty do pobrania nie posiadają informacji o formacie i rozmiarze.
- Strona posiada elementy, których nie da się zatrzymać
- Na stronie są pojedyncze puste odnośniki

## **Aplikacje mobilne**

Powiślańska Akademia Nauk Stosowanych nie udostępnia aplikacji mobilnych.

## **Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej**

- Deklarację sporządzono dnia: 2024-03-28
- Deklaracja została poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2025-11-28

Deklarację dostępności cyfrowej sporządzono na podstawie samobadania przeprowadzonego przez podmiot niepubliczny.

## **Skróty klawiaturowe**

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

## Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Problemy z dostępnością cyfrową tej strony internetowej lub zamieszczonych na niej treści prosimy zgłaszać na adres e-mail: [it@powislanska.edu.pl](mailto:it@powislanska.edu.pl).

## Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo wystąpić z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej tej strony internetowej lub jej elementów. Żądanie można wysłać drogą elektroniczną na adres: [it@powislanska.edu.pl](mailto:it@powislanska.edu.pl).

W takim żądaniu należy podać:

- swoje imię i nazwisko,
- swój adres e-mail lub adres zamieszkania,
- adres strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
- opis problemu i propozycję, jak go rozwiązać.

Na żądania zapewnienia dostępności odpowiemy w ciągu 7 dni. Jeżeli w tym czasie nie zapewnimy dostępności strony lub jej elementów to wskażemy nowy termin załatwienia sprawy lub zaproponujemy alternatywny sposób dostępu do tych treści. Nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli w ocenie osoby, która występuje z żądaniem, nasza reakcja lub zaproponowane rozwiązania będą niewłaściwe, ma ona prawo złożyć skargę.

Skargi prosimy kierować:

- pisemnie na adres: Powiślańska Akademia Nauk Stosowanych, ul. 11 Listopada 29, 82-500 Kwidzyn;
- pocztą elektroniczną na adres: [it@powislanska.edu.pl](mailto:it@powislanska.edu.pl);
- ustnie – do protokołu, który w czasie spotkania sporządzi pracownik Uczelni.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać do Rzecznika Praw Obywatelskich.

## **Dostępność architektoniczna**

Deklaracja dostępności architektonicznej została sporządzona w oparciu o przeprowadzoną samoocenę. Zgodnie z obowiązującymi zasadami, dokument ten jest udostępniany publicznie, jednak jego treść – w zakresie dostępności architektonicznej – została ujęta w formie skróconej i odnosi się do Uczelni jako całości.

### **Powiślańska Akademia Nauk Stosowanych, siedziba główna, ul. 11 Listopada 29, 82-500 Kwidzyn**

#### **Biuro Rektora**

##### **Informacje ogólne**

- Adres: ul. 11 Listopada 29, 82-500 Kwidzyn
- Kierownik Działu Organizacyjno-Gospodarczego: mgr Florian Machura - tel. +48 888 727 230
- Administrator obiektu: mgr Florian Machura - tel. +48 888 727 230
- Informacja: tel. 055 261 31 39
- Liczba kondygnacji: 6

##### **Dojazd/dojście do budynku**

Budynek nie jest ogrodzony. Od strony południowej znajduje się parking, na którym wydzielono cztery miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Obiekt posiada trzy główne wejścia:

- Główne wejście prowadzące do Biura Rektoratu od strony południowej, składające się z dwóch par drzwi – pierwsza para otwierana jest ręcznie, natomiast druga otwiera się automatycznie.
- Boczne wejście główne od strony wschodniej, wyposażone w drzwi otwierane ręcznie.

Dodatkowo, każda z kondygnacji (parter, I piętro i II piętro) posiada wejścia od strony zachodniej i wschodniej budynku, wszystkie wyposażone w drzwi otwierane ręcznie.

##### **Informacja o prawie wstępu z psem asystującym**

Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

##### **Komunikacja wewnątrz budynku**

W budynku znajdują się dwie klatki schodowe. Klatka schodowa przy głównym wejściu od strony południowej została wyposażona w platformę schodową dla osób z niepełnosprawnościami.

Dodatkowo, na każdej kondygnacji – parterze, I piętrze i II piętrze – zlokalizowane są tablice podłogowe z oznaczeniami w alfabecie Braille’a, ułatwiające poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym.

### **Rozkład pomieszczeń**

W budynku jest punkt informacyjny, szatnia oraz toalety dla OzN (w ilości 2 na każdą kondygnację). Przy schodach do wejścia na kondygnację parter budynku znajduje się tablica informacyjna z rozkładem i numeracją pomieszczeń.

### **Wyposażenie wspomagające**

Jednostka znajduje się na 3 kondygnacji budynku.

W obiekcie rozmieszczone są pętle indukcyjne -21 szt. (Punkt informacyjny, sale dydaktyczne na I piętrze, sale dydaktyczne na II piętrze, sale CSM, hole oraz aula wykładowa).

W budynku nie ma oznaczeń kontrastowych, natomiast jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego.

### **Ewakuacja**

Nieopodal budynku ustalone jest miejsce do ewakuacji, natomiast miejsce to nie posiada oznaczeń dla ONZ. W obiekcie brak jest zarówno dźwiękowego jak i wizualnego systemu ewakuacyjnego. W budynku zastosowano czytelną informację wizualną o drogach ewakuacji w postaci piktogramów i strzałek kierunkowych, awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. Nie zastosowano dźwiękowego systemu ostrzegawczego DSO.

## **Punkt informacyjny**

### **Informacje ogólne**

- Adres: ul. 11 Listopada 29, 82-500 Kwidzyn
- Kierownik Działu Organizacyjno-Gospodarczego: mgr Florian Machura - tel. +48 888 727 230
- Administrator obiektu: mgr Florian Machura - tel. +48 888 727 230
- Informacja: tel. 055 261 31 39
- Liczba kondygnacji: 6

### **Dojazd/dojście do budynku**

Budynek nie jest ogrodzony. Od strony południowej znajduje się parking, na którym wydzielono cztery miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Obiekt posiada trzy główne wejścia:

- Główne wejście prowadzące do Punktu informacyjnego (niski parter) od strony południowej, składające się z dwóch par drzwi – pierwsza para otwierana jest ręcznie, natomiast druga otwiera się automatycznie.
- Boczne wejście główne od strony wschodniej, wyposażone w drzwi otwierane ręcznie.

Dodatkowo, każda z kondygnacji (parter, I piętro i II piętro) posiada wejścia od strony zachodniej i wschodniej budynku, wszystkie wyposażone w drzwi otwierane ręcznie.

### **Informacja o prawie wstępu z psem asystującym**

Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

### **Komunikacja wewnątrz budynku**

W budynku znajdują się dwie klatki schodowe. Klatka schodowa przy głównym wejściu od strony południowej została wyposażona w platformę schodową dla osób z niepełnosprawnościami.

Dodatkowo, na każdej kondygnacji – parterze, I piętrze i II piętrze – zlokalizowane są tablice podłogowe z oznaczeniami w alfabecie Braille'a, ułatwiające poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym.

### **Rozkład pomieszczeń**

Jednostka znajduje się na 1 kondygnacji budynku.

W budynku poza punktem informacyjnym jest szatnia oraz toalety dla OzN (w ilości 2 na każdą kondygnację). Przy schodach do wejścia na kondygnację parter budynku znajduje się tablica informacyjna z rozkładem i numeracją pomieszczeń.

### **Wyposażenie wspomagające**

W obiekcie rozmieszczone są pętle indukcyjne - 21 szt. (Punkt informacyjny, sale dydaktyczne na I piętrze, sale dydaktyczne na II piętrze, sale CSM, hole oraz aula wykładowa). W budynku nie ma oznaczeń kontrastowych, natomiast jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego.

### **Ewakuacja**

Nieopodal budynku ustalone jest miejsce do ewakuacji, natomiast miejsce to nie posiada oznaczeń dla ONZ. W obiekcie brak jest zarówno dźwiękowego jak i wizualnego systemu ewakuacyjnego. W budynku zastosowano czytelną informację wizualną o drogach ewakuacji w postaci piktogramów i strzałek kierunkowych, awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. Nie zastosowano dźwiękowego systemu ostrzegawczego DSO.

### **Dziekanat**

### **Informacje ogólne**

- Adres: ul. 11 Listopada 29, 82-500 Kwidzyn
- Kierownik Działu Organizacyjno-Gospodarczego: mgr Florian Machura - tel. +48 888 727 230
- Administrator obiektu: mgr Florian Machura - tel. +48 888 727 230
- Informacja: tel. 055 261 31 39
- Liczba kondygnacji: 6

### **Dojazd/dojście do budynku**

Budynek nie jest ogrodzony. Od strony południowej znajduje się parking, na którym wydzielono cztery miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Obiekt posiada trzy główne wejścia:

- Główne wejście prowadzące do Dziekanatu od strony południowej, składające się z dwóch par drzwi – pierwsza para otwierana jest ręcznie, natomiast druga otwiera się automatycznie.
- Boczne wejście główne od strony wschodniej, wyposażone w drzwi otwierane ręcznie.

Dodatkowo, każda z kondygnacji (parter, I piętro i II piętro) posiada wejścia od strony zachodniej i wschodniej budynku, wszystkie wyposażone w drzwi otwierane ręcznie.

### **Informacja o prawie wstępu z psem asystującym**

Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

### **Komunikacja wewnątrz budynku**

W budynku znajdują się dwie klatki schodowe. Klatka schodowa przy głównym wejściu od strony południowej została wyposażona w platformę schodową dla osób z niepełnosprawnościami.

Dodatkowo, na każdej kondygnacji – parterze, I piętrze i II piętrze – zlokalizowane są tablice podłogowe z oznaczeniami w alfabecie Braille'a, ułatwiające poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym.

### **Rozkład pomieszczeń**

Jednostka znajduje się na 3 kondygnacji budynku.

W budynku jest punkt informacyjny, szatnia oraz toalety dla OzN (w ilości 2 na każdą kondygnację). Przy schodach do wejścia na kondygnację parter budynku znajduje się tablica informacyjna z rozkładem i numeracją pomieszczeń.

### **Wyposażenie wspomagające**

W obiekcie rozmieszczone są pętle indukcyjne -21 szt. (Punkt informacyjny, sale dydaktyczne na I piętrze, sale dydaktyczne na II piętrze, sale CSM, hole oraz aula wykładowa). W budynku nie ma oznaczeń kontrastowych, natomiast jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego.

## **Ewakuacja**

Nieopodal budynku ustalone jest miejsce do ewakuacji, natomiast miejsce to nie posiada oznaczeń dla ONZ. W obiekcie brak jest zarówno dźwiękowego jak i wizualnego systemu ewakuacyjnego. W budynku zastosowano czytelną informację wizualną o drogach ewakuacji w postaci piktogramów i strzałek kierunkowych, awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. Nie zastosowano dźwiękowego systemu ostrzegawczego DSO.

## **Kwestura**

### **Informacje ogólne**

- Adres: ul. 11 Listopada 29, 82-500 Kwidzyn
- Kierownik Działu Organizacyjno-Gospodarczego: mgr Florian Machura - tel. +48 888 727 230
- Administrator obiektu: mgr Florian Machura - tel. +48 888 727 230
- Informacja: tel. 055 261 31 39
- Liczba kondygnacji: 6

### **Dojazd/dojście do budynku**

Budynek nie jest ogrodzony. Od strony południowej znajduje się parking, na którym wydzielono cztery miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Obiekt posiada trzy główne wejścia:

- Główne wejście prowadzące do Kwestury od strony południowej, składające się z dwóch par drzwi – pierwsza para otwierana jest ręcznie, natomiast druga otwiera się automatycznie.
- Boczne wejście główne od strony wschodniej, wyposażone w drzwi otwierane ręcznie.

Dodatkowo, każda z kondygnacji (parter, I piętro i II piętro) posiada wejścia od strony zachodniej i wschodniej budynku, wszystkie wyposażone w drzwi otwierane ręcznie.

### **Informacja o prawie wstępu z psem asystującym**

Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

### **Komunikacja wewnątrz budynku**

W budynku znajdują się dwie klatki schodowe. Klatka schodowa przy głównym wejściu od strony południowej została wyposażona w platformę schodową dla osób z niepełnosprawnościami.

Dodatkowo, na każdej kondygnacji – parterze, I piętrze i II piętrze – zlokalizowane są tablice podłogowe z oznaczeniami w alfabecie Braille'a, ułatwiające poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym.

## **Rozkład pomieszczeń**

Jednostka znajduje się na 4 kondygnacji budynku.

W budynku jest punkt informacyjny, szatnia oraz toalety dla OzN (w ilości 2 na każdą kondygnację). Przy schodach do wejścia na kondygnację parter budynku znajduje się tablica informacyjna z rozkładem i numeracją pomieszczeń.

## **Wyposażenie wspomagające**

W obiekcie rozmieszczone są pętle indukcyjne -21 szt. (Punkt informacyjny, sale dydaktyczne na I piętrze, sale dydaktyczne na II piętrze, sale CSM, hole oraz aula wykładowa). W budynku nie ma oznaczeń kontrastowych, natomiast jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego.

## **Ewakuacja**

Nieopodal budynku ustalone jest miejsce do ewakuacji, natomiast miejsce to nie posiada oznaczeń dla ONZ. W obiekcie brak jest zarówno dźwiękowego jak i wizualnego systemu ewakuacyjnego. W budynku zastosowano czytelną informację wizualną o drogach ewakuacji w postaci piktogramów i strzałek kierunkowych, awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. Nie zastosowano dźwiękowego systemu ostrzegawczego DSO.

## **Centrum Symulacji Medycznych**

### **Informacje ogólne**

- Adres: ul. 11 Listopada 29, 82-500 Kwidzyn
- Kierownik Działu Organizacyjno-Gospodarczego: mgr Florian Machura - tel. +48 888 727 230
- Administrator obiektu: mgr Florian Machura - tel. +48 888 727 230
- Informacja: tel. 055 261 31 39
- Liczba kondygnacji: 6

### **Dojazd/dojście do budynku**

Budynek nie jest ogrodzony. Od strony południowej znajduje się parking, na którym wydzielono cztery miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Obiekt posiada trzy główne wejścia:

- Główne wejście prowadzące do Centrum Symulacji Medycznych od strony południowej, składające się z dwóch par drzwi – pierwsza para otwierana jest ręcznie, natomiast druga otwiera się automatycznie.
- Boczne wejście główne od strony wschodniej, wyposażone w drzwi otwierane ręcznie.

Dodatkowo, każda z kondygnacji (parter, I piętro i II piętro) posiada wejścia od strony zachodniej i wschodniej budynku, wszystkie wyposażone w drzwi otwierane ręcznie.

### **Informacja o prawie wstępu z psem asystującym**

Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

### **Komunikacja wewnątrz budynku**

W budynku znajdują się dwie klatki schodowe. Klatka schodowa przy głównym wejściu od strony południowej została wyposażona w platformę schodową dla osób z niepełnosprawnościami.

Dodatkowo, na każdej kondygnacji – parterze, I piętrze i II piętrze – zlokalizowane są tablice podłogowe z oznaczeniami w alfabecie Braille'a, ułatwiające poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym.

### **Rozkład pomieszczeń**

Jednostka znajduje się na 2 kondygnacji budynku.

W budynku jest punkt informacyjny, szatnia oraz toalety dla OzN (w ilości 2 na każdą kondygnację). Przy schodach do wejścia na kondygnację parter budynku znajduje się tablica informacyjna z rozkładem i numeracją pomieszczeń.

### **Wyposażenie wspomagające**

W obiekcie rozmieszczone są pętle indukcyjne -21 szt. (Punkt informacyjny, sale dydaktyczne na I piętrze, sale dydaktyczne na II piętrze, sale CSM, hole oraz aula wykładowa). W budynku nie ma oznaczeń kontrastowych, natomiast jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego.

### **Ewakuacja**

Nieopodal budynku ustalone jest miejsce do ewakuacji, natomiast miejsce to nie posiada oznaczeń dla ONZ. W obiekcie brak jest zarówno dźwiękowego jak i wizualnego systemu ewakuacyjnego. W budynku zastosowano czytelną informację wizualną o drogach ewakuacji w postaci piktogramów i strzałek kierunkowych, awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. Nie zastosowano dźwiękowego systemu ostrzegawczego DSO.

## **Biblioteka/Czytelnia**

### **Informacje ogólne**

- Adres: ul. 11 Listopada 29, 82-500 Kwidzyn
- Kierownik Działu Organizacyjno-Gospodarczego: mgr Florian Machura -  
tel. +48 888 727 230

- Administrator obiektu: mgr Florian Machura - tel. +48 888 727 230
- Informacja: tel. 055 261 31 39
- Liczba kondygnacji: 6

### **Dojazd/dojście do budynku**

Budynek nie jest ogrodzony. Od strony południowej znajduje się parking, na którym wydzielono cztery miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Obiekt posiada trzy główne wejścia:

- Główne wejście prowadzące do Czytelni od strony południowej, składające się z dwóch par drzwi – pierwsza para otwierana jest ręcznie, natomiast druga otwiera się automatycznie.
- Boczne wejście główne od strony wschodniej, wyposażone w drzwi otwierane ręcznie.

Dodatkowo, każda z kondygnacji (parter, I piętro i II piętro) posiada wejścia od strony zachodniej i wschodniej budynku, wszystkie wyposażone w drzwi otwierane ręcznie.

### **Informacja o prawie wstępu z psem asystującym**

Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

### **Komunikacja wewnątrz budynku**

W budynku znajdują się dwie klatki schodowe. Klatka schodowa przy głównym wejściu od strony południowej została wyposażona w platformę schodową dla osób z niepełnosprawnościami.

Dodatkowo, na każdej kondygnacji – parterze, I piętrze i II piętrze – zlokalizowane są tablice podłogowe z oznaczeniami w alfabecie Braille'a, ułatwiające poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym.

### **Rozkład pomieszczeń**

Jednostka znajduje się na 2 kondygnacji budynku.

W budynku jest punkt informacyjny, szatnia oraz toalety dla OzN (w ilości 2 na każdą kondygnację). Przy schodach do wejścia na kondygnację parter budynku znajduje się tablica informacyjna z rozkładem i numeracją pomieszczeń.

### **Wyposażenie wspomagające**

W czytelni znajduje się powiększalnik tekstu, Auto lektor, drukarka Brailowska, klawiatura z powiększonymi klawiszami, klawiatura Braila

W obiekcie rozmieszczone są pętle indukcyjne -21 szt. (Punkt informacyjny, sale dydaktyczne na I piętrze, sale dydaktyczne na II piętrze, sale CSM, hole oraz aula wykładowa). W budynku nie ma oznaczeń kontrastowych, natomiast jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego.

## **Ewakuacja**

Nieopodal budynku ustalone jest miejsce do ewakuacji, natomiast miejsce to nie posiada oznaczeń dla ONZ. W obiekcie brak jest zarówno dźwiękowego jak i wizualnego systemu ewakuacyjnego. W budynku zastosowano czytelną informację wizualną o drogach ewakuacji w postaci piktogramów i strzałek kierunkowych, awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. Nie zastosowano dźwiękowego systemu ostrzegawczego DSO.

## **Chillroom**

### **Informacje ogólne**

- Adres: ul. 11 Listopada 29, 82-500 Kwidzyn
- Kierownik Działu Organizacyjno-Gospodarczego: mgr Florian Machura - tel. +48 888 727 230
- Administrator obiektu: mgr Florian Machura - tel. +48 888 727 230
- Informacja: tel. 055 261 31 39
- Liczba kondygnacji: 6

### **Dojazd/dojście do budynku**

Budynek nie jest ogrodzony. Od strony południowej znajduje się parking, na którym wydzielono cztery miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Obiekt posiada trzy główne wejścia:

- Główne wejście prowadzące do Chillroomu od strony południowej, składające się z dwóch par drzwi – pierwsza para otwierana jest ręcznie, natomiast druga otwiera się automatycznie.
- Boczne wejście główne od strony wschodniej, wyposażone w drzwi otwierane ręcznie.

Dodatkowo, każda z kondygnacji (parter, I piętro i II piętro) posiada wejścia od strony zachodniej i wschodniej budynku, wszystkie wyposażone w drzwi otwierane ręcznie.

### **Informacja o prawie wstępu z psem asystującym**

Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

### **Komunikacja wewnątrz budynku**

W budynku znajdują się dwie klatki schodowe. Klatka schodowa przy głównym wejściu od strony południowej została wyposażona w platformę schodową dla osób z niepełnosprawnościami.

Dodatkowo, na każdej kondygnacji – parterze, I piętrze i II piętrze – zlokalizowane są tablice podłogowe z oznaczeniami w alfabecie Braille’a, ułatwiające poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym.

## **Rozkład pomieszczeń**

Jednostka znajduje się na 1 kondygnacji budynku.

W budynku jest punkt informacyjny, szatnia oraz toalety dla OzN (w ilości 2 na każdą kondygnację). Przy schodach do wejścia na kondygnację parter budynku znajduje się tablica informacyjna z rozkładem i numeracją pomieszczeń.

## **Wyposażenie wspomagające**

W chillroomie znajduje się łazik schodowy.

## **Ewakuacja**

Nieopodal budynku ustalone jest miejsce do ewakuacji, natomiast miejsce to nie posiada oznaczeń dla ONZ. W obiekcie brak jest zarówno dźwiękowego jak i wizualnego systemu ewakuacyjnego. W budynku zastosowano czytelną informację wizualną o drogach ewakuacji w postaci piktogramów i strzałek kierunkowych, awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. Nie zastosowano dźwiękowego systemu ostrzegawczego DSO.

## **Aula wykładowa**

### **Informacje ogólne**

- Adres: ul. 11 Listopada 29, 82-500 Kwidzyn
- Kierownik Działu Organizacyjno-Gospodarczego: mgr Florian Machura - tel. +48 888 727 230
- Administrator obiektu: mgr Florian Machura - tel. +48 888 727 230
- Informacja: tel. 055 261 31 39
- Liczba kondygnacji: 6

### **Dojazd/dojście do budynku**

Budynek nie jest ogrodzony. Od strony południowej znajduje się parking, na którym wydzielono cztery miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Obiekt posiada trzy główne wejścia:

- Główne wejście prowadzące do Auli wykładowej od strony południowej, składające się z dwóch par drzwi – pierwsza para otwierana jest ręcznie, natomiast druga otwiera się automatycznie.
- Boczne wejście główne od strony wschodniej, wyposażone w drzwi otwierane ręcznie.

Dodatkowo, każda z kondygnacji (parter, I piętro i II piętro) posiada wejścia od strony zachodniej i wschodniej budynku, wszystkie wyposażone w drzwi otwierane ręcznie.

## **Informacja o prawie wstępu z psem asystującym**

Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

### **Komunikacja wewnątrz budynku**

W budynku znajdują się dwie klatki schodowe. Klatka schodowa przy głównym wejściu od strony południowej została wyposażona w platformę schodową dla osób z niepełnosprawnościami.

Dodatkowo, na każdej kondygnacji – parterze, I piętrze i II piętrze – zlokalizowane są tablice podłogowe z oznaczeniami w alfabecie Braille'a, ułatwiające poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym.

### **Rozkład pomieszczeń**

Jednostka znajduje się na 5 kondygnacji budynku.

W budynku jest punkt informacyjny, szatnia oraz toalety dla OzN (w ilości 2 na każdą kondygnację). Przy schodach do wejścia na kondygnację parter budynku znajduje się tablica informacyjna z rozkładem i numeracją pomieszczeń.

### **Wyposażenie wspomagające**

W obiekcie rozmieszczone są pętle indukcyjne -21 szt. (Punkt informacyjny, sale dydaktyczne na I piętrze, sale dydaktyczne na II piętrze, sale CSM, hole oraz aula wykładowa). W budynku nie ma oznaczeń kontrastowych, natomiast jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego.

### **Ewakuacja**

Nieopodal budynku ustalone jest miejsce do ewakuacji, natomiast miejsce to nie posiada oznaczeń dla ONZ. W obiekcie brak jest zarówno dźwiękowego jak i wizualnego systemu ewakuacyjnego. W budynku zastosowano czytelną informację wizualną o drogach ewakuacji w postaci piktogramów i strzałek kierunkowych, awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. Nie zastosowano dźwiękowego systemu ostrzegawczego DSO.

## **Sale dydaktyczne- I piętro**

### **Informacje ogólne**

- Adres: ul. 11 Listopada 29, 82-500 Kwidzyn
- Kierownik Działu Organizacyjno-Gospodarczego: mgr Florian Machura - tel. +48 888 727 230
- Administrator obiektu: mgr Florian Machura - tel. +48 888 727 230
- Informacja: tel. 055 261 31 39
- Liczba kondygnacji: 6

### **Dojazd/dojście do budynku**

Budynek nie jest ogrodzony. Od strony południowej znajduje się parking, na którym wydzielono cztery miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Obiekt posiada trzy główne wejścia:

- Główne wejście prowadzące do Biura Rektoratu od strony południowej, składające się z dwóch par drzwi – pierwsza para otwierana jest ręcznie, natomiast druga otwiera się automatycznie.
- Boczne wejście główne od strony wschodniej, wyposażone w drzwi otwierane ręcznie.

Dodatkowo, każda z kondygnacji (parter, I piętro i II piętro) posiada wejścia od strony zachodniej i wschodniej budynku, wszystkie wyposażone w drzwi otwierane ręcznie.

### **Informacja o prawie wstępu z psem asystującym**

Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

### **Komunikacja wewnątrz budynku**

W budynku znajdują się dwie klatki schodowe. Klatka schodowa przy głównym wejściu od strony południowej została wyposażona w platformę schodową dla osób z niepełnosprawnościami.

Dodatkowo, na każdej kondygnacji – parterze, I piętrze i II piętrze – zlokalizowane są tablice podłogowe z oznaczeniami w alfabecie Braille'a, ułatwiające poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym.

### **Rozkład pomieszczeń**

Jednostka znajduje się na 3 kondygnacji budynku.

W budynku jest punkt informacyjny, szatnia oraz toalety dla OzN (w ilości 2 na każdą kondygnację). Przy schodach do wejścia na kondygnację parter budynku znajduje się tablica informacyjna z rozkładem i numeracją pomieszczeń.

### **Wyposażenie wspomagające**

W obiekcie rozmieszczone są pętle indukcyjne -21 szt. (Punkt informacyjny, sale dydaktyczne na I piętrze, sale dydaktyczne na II piętrze, sale CSM, hole oraz aula wykładowa). W budynku nie ma oznaczeń kontrastowych, natomiast jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego.

### **Ewakuacja**

Nieopodal budynku ustalone jest miejsce do ewakuacji, natomiast miejsce to nie posiada oznaczeń dla ONZ. W obiekcie brak jest zarówno dźwiękowego jak i wizualnego systemu ewakuacyjnego. W budynku zastosowano czytelną informację wizualną o drogach ewakuacji w postaci piktogramów i strzałek kierunkowych, awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. Nie zastosowano dźwiękowego systemu ostrzegawczego DSO.

## **Sale dydaktyczne- II piętro**

### **Informacje ogólne**

- Adres: ul. 11 Listopada 29, 82-500 Kwidzyn
- Kierownik Działu Organizacyjno-Gospodarczego: mgr Florian Machura - tel. +48 888 727 230
- Administrator obiektu: mgr Florian Machura - tel. +48 888 727 230
- Informacja: tel. 055 261 31 39
- Liczba kondygnacji: 6

### **Dojazd/dojście do budynku**

Budynek nie jest ogrodzony. Od strony południowej znajduje się parking, na którym wydzielono cztery miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Obiekt posiada trzy główne wejścia:

- Główne wejście prowadzące do Biura Rektoratu od strony południowej, składające się z dwóch par drzwi – pierwsza para otwierana jest ręcznie, natomiast druga otwiera się automatycznie.
- Boczne wejście główne od strony wschodniej, wyposażone w drzwi otwierane ręcznie.

Dodatkowo, każda z kondygnacji (parter, I piętro i II piętro) posiada wejścia od strony zachodniej i wschodniej budynku, wszystkie wyposażone w drzwi otwierane ręcznie.

### **Informacja o prawie wstępu z psem asystującym**

Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

### **Komunikacja wewnątrz budynku**

W budynku znajdują się dwie klatki schodowe. Klatka schodowa przy głównym wejściu od strony południowej została wyposażona w platformę schodową dla osób z niepełnosprawnościami.

Dodatkowo, na każdej kondygnacji – parterze, I piętrze i II piętrze – zlokalizowane są tablice podłogowe z oznaczeniami w alfabecie Braille'a, ułatwiające poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym.

### **Rozkład pomieszczeń**

Jednostka znajduje się na 5 kondygnacji budynku.

W budynku jest punkt informacyjny, szatnia oraz toalety dla OzN (w ilości 2 na każdą kondygnację). Przy schodach do wejścia na kondygnację parter budynku znajduje się tablica informacyjna z rozkładem i numeracją pomieszczeń.

## **Wyposażenie wspomagające**

W obiekcie rozmieszczone są pętle indukcyjne -21 szt. (Punkt informacyjny, sale dydaktyczne na I piętrze, sale dydaktyczne na II piętrze, sale CSM, hole oraz aula wykładowa). W budynku nie ma oznaczeń kontrastowych, natomiast jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego.

## **Ewakuacja**

Nieopodal budynku ustalone jest miejsce do ewakuacji, natomiast miejsce to nie posiada oznaczeń dla ONZ. W obiekcie brak jest zarówno dźwiękowego jak i wizualnego systemu ewakuacyjnego. W budynku zastosowano czytelną informację wizualną o drogach ewakuacji w postaci piktogramów i strzałek kierunkowych, awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. Nie zastosowano dźwiękowego systemu ostrzegawczego DSO.

**Powiślańska Akademia Nauk Stosowanych, filia  
ul. M. Smoluchowskiego 18  
80-214 Gdańsk, budynek B, C i E**

## **Biuro Rektora**

### **Informacje ogólne**

- Adres: ul. Mariana Smoluchowskiego 18, 80-214 Gdańsk, budynek B
- Kierownik Działu Organizacyjno-Gospodarczego: Maciej Ratkowski – tel. +48 532 398 722
- Administrator obiektu: Maciej Ratkowski – tel. +48 532 398 722
- Informacja: tel. 055 261 31 39
- Liczba kondygnacji: 3

### **Dojazd/dojście do budynku**

Budynek jest ogrodzony. Od strony wschodniej i zachodniej znajduje się parking, na którym wydzielono łącznie cztery miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Obiekt posiada dwa główne wejścia:

- Główne wejście prowadzące do Biura Rektoratu od strony zachodniej, składające się z dwóch par drzwi – obie otwierane ręcznie
- Tylne wejście główne od strony wschodniej, wyposażone w drzwi otwierane ręcznie.

### **Informacja o prawie wstępu z psem asystującym**

Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

## **Komunikacja wewnątrz budynku**

W budynku znajduje się klatka schodowa. Klatka schodowa przy głównym wejściu od strony zachodniej nie została wyposażona w platformę schodową dla osób z niepełnosprawnościami.

Kondygnacje nie są wyposażone w tablice podłogowe z oznaczeniami w alfabecie Braille'a, ułatwiające poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym.

## **Rozkład pomieszczeń**

W budynku jest punkt informacyjny, szatnia oraz toaleta dla OzN. Przy schodach do wejścia na kondygnację budynku znajduje się tablica informacyjna z rozkładem i numeracją pomieszczeń.

## **Wyposażenie wspomagające**

Jednostka znajduje się na 2 kondygnacji budynku. W budynku jest dostępny schodołaz gaśnicowy dla osób z niepełnosprawnościami.

## **Ewakuacja**

Nieopodal budynku ustalone jest miejsce do ewakuacji, natomiast miejsce to nie posiada oznaczeń dla ONZ. W obiekcie brak jest zarówno dźwiękowego jak i wizualnego systemu ewakuacyjnego. W budynku zastosowano czytelną informację wizualną o drogach ewakuacji w postaci piktogramów i strzałek kierunkowych, awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. Nie zastosowano dźwiękowego systemu ostrzegawczego DSO.

## **Biuro Prorektorów**

### **Informacje ogólne**

- Adres: ul. Mariana Smoluchowskiego 18, 80-214 Gdańsk, budynek B
- Kierownik Działu Organizacyjno-Gospodarczego: Maciej Ratkowski – tel. +48 532 398 722
- Administrator obiektu: Maciej Ratkowski – tel. +48 532 398 722
- Informacja: tel. 055 261 31 39
- Liczba kondygnacji: 3

### **Dojazd/dojście do budynku**

Budynek jest ogrodzony. Od strony wschodniej i zachodniej znajduje się parking, na którym wydzielono łącznie cztery miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Obiekt posiada dwa główne wejścia:

- Główne wejście prowadzące do Biur Prorektorów od strony zachodniej, składające się z dwóch par drzwi – obie otwierane ręcznie
- Tylne wejście główne od strony wschodniej, wyposażone w drzwi otwierane ręcznie.

## **Informacja o prawie wstępu z psem asystującym**

Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

## **Komunikacja wewnątrz budynku**

W budynku znajduje się klatka schodowa. Klatka schodowa przy głównym wejściu od strony zachodniej nie została wyposażona w platformę schodową dla osób z niepełnosprawnościami.

Kondygnacje nie są wyposażone w tablice podłogowe z oznaczeniami w alfabecie Braille'a, ułatwiające poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym.

## **Rozkład pomieszczeń**

W budynku jest punkt informacyjny, szatnia oraz toaleta dla OzN. Przy schodach do wejścia na kondygnację budynku znajduje się tablica informacyjna z rozkładem i numeracją pomieszczeń.

## **Wyposażenie wspomagające**

Jednostka znajduje się na 2 kondygnacji budynku. W budynku jest dostępny schodołaz gąsienicowy dla osób z niepełnosprawnościami.

## **Ewakuacja**

Nieopodal budynku ustalone jest miejsce do ewakuacji, natomiast miejsce to nie posiada oznaczeń dla ONZ. W obiekcie brak jest zarówno dźwiękowego jak i wizualnego systemu ewakuacyjnego. W budynku zastosowano czytelną informację wizualną o drogach ewakuacji w postaci piktogramów i strzałek kierunkowych, awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. Nie zastosowano dźwiękowego systemu ostrzegawczego DSO.

## **Punkt informacyjny**

### **Informacje ogólne**

- Adres: ul. Mariana Smoluchowskiego 18, 80-214 Gdańsk, budynek B
- Kierownik Działu Organizacyjno-Gospodarczego: Maciej Ratkowski – tel. +48 532 398 722
- Administrator obiektu: Maciej Ratkowski – tel. +48 532 398 722
- Informacja: tel. 055 261 31 39
- Liczba kondygnacji: 3

## **Dojazd/dojście do budynku**

Budynek jest ogrodzony. Od strony wschodniej i zachodniej znajduje się parking, na którym wydzielono łącznie cztery miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Obiekt posiada dwa główne wejścia:

- Główne wejście prowadzące do punktu informacyjnego od strony zachodniej, składające się z dwóch par drzwi – obie otwierane ręcznie
- Tylne wejście główne od strony wschodniej, wyposażone w drzwi otwierane ręcznie.

## **Informacja o prawie wstępu z psem asystującym**

Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

## **Komunikacja wewnątrz budynku**

W budynku znajduje się klatka schodowa. Klatka schodowa przy głównym wejściu od strony zachodniej nie została wyposażona w platformę schodową dla osób z niepełnosprawnościami.

Kondygnacje nie są wyposażone w tablice podłogowe z oznaczeniami w alfabecie Braille'a, ułatwiające poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym.

## **Rozkład pomieszczeń**

W budynku jest poza punktem informacyjnym jest szatnia oraz toaleta dla OzN. Przy schodach do wejścia na kondygnację budynku znajduje się tablica informacyjna z rozkładem i numeracją pomieszczeń.

## **Wyposażenie wspomagające**

Jednostka znajduje się na 2 kondygnacji budynku. W budynku jest dostępny schodołaz gąsienicowy dla osób z niepełnosprawnościami.

## **Ewakuacja**

Nieopodal budynku ustalone jest miejsce do ewakuacji, natomiast miejsce to nie posiada oznaczeń dla ONZ. W obiekcie brak jest zarówno dźwiękowego jak i wizualnego systemu ewakuacyjnego. W budynku zastosowano czytelną informację wizualną o drogach ewakuacji w postaci piktogramów i strzałek kierunkowych, awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. Nie zastosowano dźwiękowego systemu ostrzegawczego DSO.

## **Dziekanat PL/ Dziekanat ED**

### **Informacje ogólne**

- Adres: ul. Mariana Smoluchowskiego 18, 80-214 Gdańsk, budynek B

- Kierownik Działu Organizacyjno-Gospodarczego: Maciej Ratkowski – tel. +48 532 398 722
- Administrator obiektu: Maciej Ratkowski – tel. +48 532 398 722
- Informacja: tel. 055 261 31 39
- Liczba kondygnacji: 3

### **Dojazd/dojście do budynku**

Budynek jest ogrodzony. Od strony wschodniej i zachodniej znajduje się parking, na którym wydzielono łącznie cztery miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Obiekt posiada dwa główne wejścia:

- Główne wejście prowadzące do dziekanatu od strony zachodniej, składające się z dwóch par drzwi – obie otwierane ręcznie
- Tylne wejście główne od strony wschodniej, wyposażone w drzwi otwierane ręcznie.

### **Informacja o prawie wstępu z psem asystującym**

Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

### **Komunikacja wewnątrz budynku**

W budynku znajduje się klatka schodowa. Klatka schodowa przy głównym wejściu od strony zachodniej nie została wyposażona w platformę schodową dla osób z niepełnosprawnościami.

Kondygnacje nie są wyposażone w tablice podłogowe z oznaczeniami w alfabecie Braille'a, ułatwiające poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym.

### **Rozkład pomieszczeń**

W budynku jest punkt informacyjny, szatnia oraz toaleta dla OzN. Przy schodach do wejścia na kondygnację budynku znajduje się tablica informacyjna z rozkładem i numeracją pomieszczeń.

### **Wyposażenie wspomagające**

Jednostka znajduje się na 2 kondygnacji budynku. W budynku jest dostępny schodolaz gaśnicowy dla osób z niepełnosprawnościami.

### **Ewakuacja**

Nieopodal budynku ustalone jest miejsce do ewakuacji, natomiast miejsce to nie posiada oznaczeń dla ONZ. W obiekcie brak jest zarówno dźwiękowego jak i wizualnego systemu ewakuacyjnego. W budynku zastosowano czytelną informację wizualną o drogach ewakuacji w postaci piktogramów i strzałek kierunkowych, awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. Nie zastosowano dźwiękowego systemu ostrzegawczego DSO.

## **Centrum Symulacji Medycznych**

### **Informacje ogólne**

- Adres: ul. Mariana Smoluchowskiego 18, 80-214 Gdańsk, budynek E
- Kierownik Działu Organizacyjno-Gospodarczego: Maciej Ratkowski – tel. +48 532 398 722
- Administrator obiektu: Maciej Ratkowski – tel. +48 532 398 722
- Informacja: tel. 055 261 31 39
- Liczba kondygnacji: 2

### **Dojazd/dojście do budynku**

Budynek jest ogrodzony. Od strony wschodniej znajduje się parking, na którym nie wydzielono miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnościami.

Obiekt posiada jedno główne wejście, prowadzące do Centrum Symulacji Medycznych od strony południowej, składające się z dwóch par drzwi – obie pary otwierane ręcznie

### **Informacja o prawie wstępu z psem asystującym**

Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

### **Komunikacja wewnątrz budynku**

W budynku E nie ma klatki schodowej, ponieważ budynek jest jednokondygnacyjny, brak barier architektonicznych. Kondygnacja nie jest wyposażona w tablice podłogowe z oznaczeniami w alfabecie Braille'a, ułatwiające poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym.

### **Rozkład pomieszczeń**

W budynku jest punkt informacyjny, szatnia oraz toaleta dla OzN. Wejście do budynku nie jest wyposażone w tablicę informacyjną z rozkładem i numeracją pomieszczeń.

### **Wyposażenie wspomagające**

Jednostka znajduje się na 2 kondygnacji budynku. W budynku jest dostępny schodolaz gaśnicowy dla osób z niepełnosprawnościami.

### **Ewakuacja**

Nieopodal budynku ustalone jest miejsce do ewakuacji, natomiast miejsce to nie posiada oznaczeń dla ONZ. W obiekcie brak jest zarówno dźwiękowego jak i wizualnego systemu ewakuacyjnego. W budynku zastosowano czytelną informację wizualną o drogach ewakuacji

w postaci piktogramów i strzałek kierunkowych, awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. Nie zastosowano dźwiękowego systemu ostrzegawczego DSO.

## **Biblioteka/Czytelnia**

### **Informacje ogólne**

- Adres: ul. Mariana Smoluchowskiego 18, 80-214 Gdańsk, budynek B
- Kierownik Działu Organizacyjno-Gospodarczego: Maciej Ratkowski – tel. +48 532 398 722
- Administrator obiektu: Maciej Ratkowski – tel. +48 532 398 722
- Informacja: tel. 055 261 31 39
- Liczba kondygnacji: 3

### **Dojazd/dojście do budynku**

Budynek jest ogrodzony. Od strony wschodniej i zachodniej znajduje się parking, na którym wydzielono łącznie cztery miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Obiekt posiada dwa główne wejścia:

- Główne wejście prowadzące do czytelnii od strony zachodniej, składające się z dwóch par drzwi – obie otwierane ręcznie
- Tylne wejście główne od strony wschodniej, wyposażone w drzwi otwierane ręcznie.

### **Informacja o prawie wstępu z psem asystującym**

Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

### **Komunikacja wewnątrz budynku**

W budynku znajduje się klatka schodowa. Klatka schodowa przy głównym wejściu od strony zachodniej nie została wyposażona w platformę schodową dla osób z niepełnosprawnościami.

Kondygnacje nie są wyposażone w tablice podłogowe z oznaczeniami w alfabecie Braille'a, ułatwiające poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym.

### **Rozkład pomieszczeń**

W budynku jest punkt informacyjny, szatnia oraz toaleta dla OzN. Przy schodach do wejścia na kondygnację budynku znajduje się tablica informacyjna z rozkładem i numeracją pomieszczeń.

## **Wyposażenie wspomagające**

Jednostka znajduje się na 2 kondygnacji budynku. W budynku jest dostępny schodołaz gąsienicowy dla osób z niepełnosprawnościami. W czytelnicy znajduje się powiększalnik tekstu, auto lektor, drukarka Brailowska, klawiatura z powiększonymi klawiszami, klawiatura Braila. W obiekcie rozmieszczone są pętle indukcyjne -10 szt. (Punkt informacyjny, sale dydaktyczne, ciągi komunikacyjne). W budynku nie ma oznaczeń kontrastowych.

## **Ewakuacja**

Nieopodal budynku ustalone jest miejsce do ewakuacji, natomiast miejsce to nie posiada oznaczeń dla ONZ. W obiekcie brak jest zarówno dźwiękowego jak i wizualnego systemu ewakuacyjnego. W budynku zastosowano czytelną informację wizualną o drogach ewakuacji w postaci piktogramów i strzałek kierunkowych, awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. Nie zastosowano dźwiękowego systemu ostrzegawczego DSO.

## **Aula wykładowa budynek B**

### **Informacje ogólne**

- Adres: ul. Mariana Smoluchowskiego 18, 80-214 Gdańsk, budynek B
- Kierownik Działu Organizacyjno-Gospodarczego: Maciej Ratkowski – tel. +48 532 398 722
- Administrator obiektu: Maciej Ratkowski – tel. +48 532 398 722
- Informacja: tel. 055 261 31 39
- Liczba kondygnacji: 3

### **Dojazd/dojście do budynku**

Budynek jest ogrodzony. Od strony wschodniej i zachodniej znajduje się parking, na którym wydzielono łącznie cztery miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Obiekt posiada dwa główne wejścia:

- Główne wejście prowadzące do Auli od strony zachodniej, składające się z dwóch par drzwi – obie otwierane ręcznie
- Tylne wejście główne od strony wschodniej, wyposażone w drzwi otwierane ręcznie.

### **Informacja o prawie wstępu z psem asystującym**

Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

### **Komunikacja wewnątrz budynku**

W budynku znajduje się klatka schodowa. Klatka schodowa przy głównym wejściu od strony zachodniej nie została wyposażona w platformę schodową dla osób z niepełnosprawnościami.

Kondygnacje nie są wyposażone w tablice podłogowe z oznaczeniami w alfabecie Braille'a, ułatwiające poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym.

## **Rozkład pomieszczeń**

W budynku jest punkt informacyjny, szatnia oraz toaleta dla OzN. Przy schodach do wejścia na kondygnację budynku znajduje się tablica informacyjna z rozkładem i numeracją pomieszczeń.

## **Wyposażenie wspomagające**

Jednostka znajduje się na 2 kondygnacji budynku. W budynku jest dostępny schodołaz gąsienicowy dla osób z niepełnosprawnościami.

## **Ewakuacja**

Nieopodal budynku ustalone jest miejsce do ewakuacji, natomiast miejsce to nie posiada oznaczeń dla ONZ. W obiekcie brak jest zarówno dźwiękowego jak i wizualnego systemu ewakuacyjnego. W budynku zastosowano czytelną informację wizualną o drogach ewakuacji w postaci piktogramów i strzałek kierunkowych, awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. Nie zastosowano dźwiękowego systemu ostrzegawczego DSO.

## **Aule wykładowe budynek C**

### **Informacje ogólne**

- Adres: ul. Mariana Smoluchowskiego 18, 80-214 Gdańsk, budynek C
- Kierownik Działu Organizacyjno-Gospodarczego: Maciej Ratkowski – tel. +48 532 398 722
- Administrator obiektu: Maciej Ratkowski – tel. +48 532 398 722
- Informacja: tel. 055 261 31 39
- Liczba kondygnacji: 8

### **Dojazd/dojście do budynku**

Budynek jest ogrodzony. Od strony wschodniej i zachodniej znajduje się parking, na którym wydzielono łącznie cztery miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Obiekt posiada dwa główne wejścia:

- Główne wejście prowadzące do sal wykładowych od strony zachodniej, składające się z dwóch par drzwi – obie otwierane ręcznie
- Tylne wejście główne od strony południowej, wyposażone w drzwi otwierane ręcznie.

### **Informacja o prawie wstępu z psem asystującym**

Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

## **Komunikacja wewnątrz budynku**

W budynku znajduje się klatka schodowa, wyposażona w windę. Kondygnacje nie są wyposażone w tablice podłogowe z oznaczeniami w alfabecie Braille'a, ułatwiające poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym.

## **Rozkład pomieszczeń**

W budynku jest toaleta dla OzN. Przy schodach do wejścia na kondygnację budynku znajduje się tablica informacyjna z rozkładem i numeracją pomieszczeń.

## **Wyposażenie wspomagające**

Jednostka znajduje się na parterze budynku. Brak wyposażenia wspomagającego.

## **Ewakuacja**

Nieopodal budynku ustalone jest miejsce do ewakuacji, natomiast miejsce to nie posiada oznaczeń dla ONZ. W obiekcie brak jest zarówno dźwiękowego jak i wizualnego systemu ewakuacyjnego. W budynku zastosowano czytelną informację wizualną o drogach ewakuacji w postaci piktogramów i strzałek kierunkowych, awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. Nie zastosowano dźwiękowego systemu ostrzegawczego DSO.

## **Sale dydaktyczne- budynek B**

### **Informacje ogólne**

- Adres: ul. Mariana Smoluchowskiego 18, 80-214 Gdańsk, budynek B
- Kierownik Działu Organizacyjno-Gospodarczego: Maciej Ratkowski – tel. +48 532 398 722
- Administrator obiektu: Maciej Ratkowski – tel. +48 532 398 722
- Informacja: tel. 055 261 31 39
- Liczba kondygnacji: 3

### **Dojazd/dojście do budynku**

Budynek jest ogrodzony. Od strony wschodniej i zachodniej znajduje się parking, na którym wydzielono łącznie cztery miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Obiekt posiada dwa główne wejścia:

- Główne wejście prowadzące do Auli od strony zachodniej, składające się z dwóch par drzwi – obie otwierane ręcznie
- Tylne wejście główne od strony wschodniej, wyposażone w drzwi otwierane ręcznie.

### **Informacja o prawie wstępu z psem asystującym**

Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

## **Komunikacja wewnątrz budynku**

W budynku znajduje się klatka schodowa. Klatka schodowa przy głównym wejściu od strony zachodniej nie została wyposażona w platformę schodową dla osób z niepełnosprawnościami.

Kondygnacje nie są wyposażone w tablice podłogowe z oznaczeniami w alfabecie Braille'a, ułatwiające poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym.

## **Rozkład pomieszczeń**

W budynku jest punkt informacyjny, szatnia oraz toaleta dla OzN. Przy schodach do wejścia na kondygnację budynku znajduje się tablica informacyjna z rozkładem i numeracją pomieszczeń.

## **Wyposażenie wspomagające**

Jednostka znajduje się na 2 kondygnacji budynku. W budynku jest dostępny schodolaz gaśnicowy dla osób z niepełnosprawnościami.

## **Ewakuacja**

Nieopodal budynku ustalone jest miejsce do ewakuacji, natomiast miejsce to nie posiada oznaczeń dla ONZ. W obiekcie brak jest zarówno dźwiękowego jak i wizualnego systemu ewakuacyjnego. W budynku zastosowano czytelną informację wizualną o drogach ewakuacji w postaci piktogramów i strzałek kierunkowych, awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. Nie zastosowano dźwiękowego systemu ostrzegawczego DSO.

## **Sale dydaktyczne- budynek C**

### **Informacje ogólne**

- Adres: ul. Mariana Smoluchowskiego 18, 80-214 Gdańsk, budynek C
- Kierownik Działu Organizacyjno-Gospodarczego: Maciej Ratkowski – tel. +48 532 398 722
- Administrator obiektu: Maciej Ratkowski – tel. +48 532 398 722
- Informacja: tel. 055 261 31 39
- Liczba kondygnacji: 8

### **Dojazd/dojście do budynku**

Budynek jest ogrodzony. Od strony wschodniej i zachodniej znajduje się parking, na którym wydzielono łącznie cztery miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Obiekt posiada dwa główne wejścia:

- Główne wejście prowadzące do sal wykładowych od strony zachodniej, składające się z dwóch par drzwi – obie otwierane ręcznie

- Tylne wejście główne od strony południowej, wyposażone w drzwi otwierane ręcznie.

### **Informacja o prawie wstępu z psem asystującym**

Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

### **Komunikacja wewnątrz budynku**

W budynku znajduje się klatka schodowa, wyposażona w windę. Kondygnacje nie są wyposażone w tablice podłogowe z oznaczeniami w alfabecie Braille'a, ułatwiające poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym.

### **Rozkład pomieszczeń**

W budynku jest toaleta dla OzN. Przy schodach do wejścia na kondygnację budynku znajduje się tablica informacyjna z rozkładem i numeracją pomieszczeń.

### **Wyposażenie wspomagające**

Jednostka znajduje się na parterze budynku.

### **Ewakuacja**

Nieopodal budynku ustalone jest miejsce do ewakuacji, natomiast miejsce to nie posiada oznaczeń dla ONZ. W obiekcie brak jest zarówno dźwiękowego jak i wizualnego systemu ewakuacyjnego. W budynku zastosowano czytelną informację wizualną o drogach ewakuacji w postaci piktogramów i strzałek kierunkowych, awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. Nie zastosowano dźwiękowego systemu ostrzegawczego DSO.

## **Sale dydaktyczne- budynek E**

### **Informacje ogólne**

- Adres: ul. Mariana Smoluchowskiego 18, 80-214 Gdańsk, budynek E
- Kierownik Działu Organizacyjno-Gospodarczego: Maciej Ratkowski – tel. +48 532 398 722
- Administrator obiektu: Maciej Ratkowski – tel. +48 532 398 722
- Informacja: tel. 055 261 31 39
- Liczba kondygnacji: 8

### **Dojazd/dojście do budynku**

Budynek jest ogrodzony. Od strony wschodniej i zachodniej znajduje się parking, na którym wydzielono łącznie cztery miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnościami. Obiekt posiada dwa główne wejścia:

- Główne wejście prowadzące do sal wykładowych od strony zachodniej, składające się z dwóch par drzwi – obie otwierane ręcznie
- Tylne wejście główne od strony południowej, wyposażone w drzwi otwierane ręcznie.

### **Informacja o prawie wstępu z psem asystującym**

Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

### **Komunikacja wewnątrz budynku**

W budynku znajduje się klatka schodowa, wyposażona w windę.

Kondygnacje nie są wyposażone w tablice podłogowe z oznaczeniami w alfabecie Braille'a, ułatwiające poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym.

### **Rozkład pomieszczeń**

W budynku jest toaleta dla OzN. Przy schodach do wejścia na kondygnację budynku znajduje się tablica informacyjna z rozkładem i numeracją pomieszczeń.

### **Wyposażenie wspomagające**

Jednostka znajduje się na 1 kondygnacji budynku.

### **Ewakuacja**

Nieopodal budynku ustalone jest miejsce do ewakuacji, natomiast miejsce to nie posiada oznaczeń dla ONZ. W obiekcie brak jest zarówno dźwiękowego jak i wizualnego systemu ewakuacyjnego. W budynku zastosowano czytelną informację wizualną o drogach ewakuacji w postaci piktogramów i strzałek kierunkowych, awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. Nie zastosowano dźwiękowego systemu ostrzegawczego DSO.

**Powiślańska Akademia Nauk Stosowanych, filia**  
**ul. Włocławska 133**  
**87-100 Toruń**

### **Biuro Rektora**

#### **Informacje ogólne**

- Adres: ul. Włocławska 133, 87-100 Toruń
- Kierownik Działu Organizacyjno-Gospodarczego: mgr Florian Machura - tel. +48 888 727 230
- Administrator obiektu: mgr Florian Machura - tel. +48 888 727 230
- Informacja: tel. 055 261 31 39

- Liczba kondygnacji: 1

### **Dojazd/dojście do budynku**

Budynek jest ogrodzony. Od strony południowej znajduje się parking, bez wydzielonych miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnościami.

Obiekt posiada jedno wejście główne prowadzące do Biura Rektoratu od strony południowej, składające się z dwóch par drzwi – obie otwierane ręcznie

### **Informacja o prawie wstępu z psem asystującym**

Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

### **Komunikacja wewnątrz budynku**

Budynek jest jednokondygnacyjny, przy wejściu zlokalizowane są tablice informacyjne ułatwiające poruszanie się osobom słabowidzącym.

### **Rozkład pomieszczeń**

W budynku jest punkt informacyjny oraz toaleta dla OzN. Na korytarzu znajdują się wieszaki na ubrania. Przy wejściu do budynku znajduje się tablica informacyjna z rozkładem i numeracją pomieszczeń.

### **Wyposażenie wspomagające**

Jednostka znajduje się na 1 kondygnacji budynku.

W budynku nie ma oznaczeń kontrastowych.

### **Ewakuacja**

Nieopodal budynku ustalone jest miejsce do ewakuacji, natomiast miejsce to nie posiada oznaczeń dla ONZ. W obiekcie brak jest zarówno dźwiękowego jak i wizualnego systemu ewakuacyjnego. W budynku zastosowano czytelną informację wizualną o drogach ewakuacji w postaci piktogramów i strzałek kierunkowych, awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. Nie zastosowano dźwiękowego systemu ostrzegawczego DSO.

## **Punkt informacyjny**

### **Informacje ogólne**

- Adres: ul. Włocławska 133, 87-100 Toruń
- Kierownik Działu Organizacyjno-Gospodarczego: mgr Florian Machura - tel. +48 888 727 230
- Administrator obiektu: mgr Florian Machura - tel. +48 888 727 230
- Informacja: tel. 055 261 31 39

- Liczba kondygnacji: 1

### **Dojazd/dojście do budynku**

Budynek jest ogrodzony. Od strony południowej znajduje się parking, bez wydzielonych miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnościami.

Obiekt posiada jedno wejście główne prowadzące do punktu informacyjnego od strony południowej, składające się z dwóch par drzwi – obie otwierane ręcznie

### **Informacja o prawie wstępu z psem asystującym**

Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

### **Komunikacja wewnątrz budynku**

Budynek jest jednokondygnacyjny, przy wejściu zlokalizowane są tablice informacyjne ułatwiające poruszanie się osobom słabowidzącym.

### **Rozkład pomieszczeń**

W budynku jest punkt informacyjny oraz toaleta dla OzN. Na korytarzu znajdują się wieszaki na ubrania. Przy wejściu do budynku znajduje się tablica informacyjna z rozkładem i numeracją pomieszczeń.

### **Wyposażenie wspomagające**

Jednostka znajduje się na 1 kondygnacji budynku.

W budynku nie ma oznaczeń kontrastowych.

### **Ewakuacja**

Nieopodal budynku ustalone jest miejsce do ewakuacji, natomiast miejsce to nie posiada oznaczeń dla ONZ. W obiekcie brak jest zarówno dźwiękowego jak i wizualnego systemu ewakuacyjnego. W budynku zastosowano czytelną informację wizualną o drogach ewakuacji w postaci piktogramów i strzałek kierunkowych, awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. Nie zastosowano dźwiękowego systemu ostrzegawczego DSO.

## **Dziekanat**

### **Informacje ogólne**

- Adres: ul. Włocławska 133, 87-100 Toruń
- Kierownik Działu Organizacyjno-Gospodarczego: mgr Florian Machura - tel. +48 888 727 230
- Administrator obiektu: mgr Florian Machura - tel. +48 888 727 230
- Informacja: tel. 055 261 31 39
- Liczba kondygnacji: 1

## **Dojazd/dojście do budynku**

Budynek jest ogrodzony. Od strony południowej znajduje się parking, bez wydzielonych miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnościami.

Obiekt posiada jedno wejście główne prowadzące do dziekanatu od strony południowej, składające się z dwóch par drzwi – obie otwierane ręcznie

## **Informacja o prawie wstępu z psem asystującym**

Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

## **Komunikacja wewnątrz budynku**

Budynek jest jednokondygnacyjny, przy wejściu zlokalizowane są tablice informacyjne ułatwiające poruszanie się osobom słabowidzącym.

## **Rozkład pomieszczeń**

W budynku jest punkt informacyjny oraz toaleta dla OzN. Na korytarzu znajdują się wieszaki na ubrania. Przy wejściu do budynku znajduje się tablica informacyjna z rozkładem i numeracją pomieszczeń.

## **Wyposażenie wspomagające**

Jednostka znajduje się na 1 kondygnacji budynku. W budynku nie ma oznaczeń kontrastowych.

## **Ewakuacja**

Nieopodal budynku ustalone jest miejsce do ewakuacji, natomiast miejsce to nie posiada oznaczeń dla ONZ. W obiekcie brak jest zarówno dźwiękowego jak i wizualnego systemu ewakuacyjnego. W budynku zastosowano czytelną informację wizualną o drogach ewakuacji w postaci piktogramów i strzałek kierunkowych, awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. Nie zastosowano dźwiękowego systemu ostrzegawczego DSO.

## **Centrum Symulacji Medycznych**

### **Informacje ogólne**

- Adres: ul. Włocławska 133, 87-100 Toruń
- Kierownik Działu Organizacyjno-Gospodarczego: mgr Florian Machura - tel. +48 888 727 230
- Administrator obiektu: mgr Florian Machura - tel. +48 888 727 230
- Informacja: tel. 055 261 31 39
- Liczba kondygnacji: 1

## **Dojazd/dojście do budynku**

Budynek jest ogrodzony. Od strony południowej znajduje się parking, bez wydzielonych miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnościami.

Obiekt posiada jedno wejście główne prowadzące do Centrum Symulacji Medycznych od strony południowej, składające się z dwóch par drzwi – obie otwierane ręcznie

## **Informacja o prawie wstępu z psem asystującym**

Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

## **Komunikacja wewnątrz budynku**

Budynek jest jednokondygnacyjny, przy wejściu zlokalizowane są tablice informacyjne ułatwiające poruszanie się osobom słabowidzącym.

## **Rozkład pomieszczeń**

W budynku jest punkt informacyjny oraz toaleta dla OzN. Na korytarzu znajdują się wieszaki na ubrania. Przy wejściu do budynku znajduje się tablica informacyjna z rozkładem i numeracją pomieszczeń.

## **Wyposażenie wspomagające**

Jednostka znajduje się na 1 kondygnacji budynku. W budynku nie ma oznaczeń kontrastowych.

## **Ewakuacja**

Nieopodal budynku ustalone jest miejsce do ewakuacji, natomiast miejsce to nie posiada oznaczeń dla ONZ. W obiekcie brak jest zarówno dźwiękowego jak i wizualnego systemu ewakuacyjnego. W budynku zastosowano czytelną informację wizualną o drogach ewakuacji w postaci piktogramów i strzałek kierunkowych, awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. Nie zastosowano dźwiękowego systemu ostrzegawczego DSO.

## **Biblioteka/Czytelnia**

### **Informacje ogólne**

- Adres: ul. Włocławska 133, 87-100 Toruń
- Kierownik Działu Organizacyjno-Gospodarczego: mgr Florian Machura - tel. +48 888 727 230
- Administrator obiektu: mgr Florian Machura - tel. +48 888 727 230
- Informacja: tel. 055 261 31 39
- Liczba kondygnacji: 1

## **Dojazd/dojście do budynku**

Budynek jest ogrodzony. Od strony południowej znajduje się parking, bez wydzielonych miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnościami.

Obiekt posiada jedno wejście główne prowadzące do czytelnii od strony południowej, składające się z dwóch par drzwi – obie otwierane ręcznie

## **Informacja o prawie wstępu z psem asystującym**

Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

## **Komunikacja wewnątrz budynku**

Budynek jest jednokondygnacyjny, przy wejściu zlokalizowane są tablice informacyjne ułatwiające poruszanie się osobom słabowidzącym.

## **Rozkład pomieszczeń**

W budynku jest punkt informacyjny oraz toaleta dla OzN. Na korytarzu znajdują się wieszaki na ubrania. Przy wejściu do budynku znajduje się tablica informacyjna z rozkładem i numeracją pomieszczeń.

## **Wyposażenie wspomagające**

Jednostka znajduje się na 1 kondygnacji budynku. W budynku nie ma oznaczeń kontrastowych.

## **Ewakuacja**

Nieopodal budynku ustalone jest miejsce do ewakuacji, natomiast miejsce to nie posiada oznaczeń dla ONZ. W obiekcie brak jest zarówno dźwiękowego jak i wizualnego systemu ewakuacyjnego. W budynku zastosowano czytelną informację wizualną o drogach ewakuacji w postaci piktogramów i strzałek kierunkowych, awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. Nie zastosowano dźwiękowego systemu ostrzegawczego DSO.

## **Aule wykładowe**

### **Informacje ogólne**

- Adres: ul. Włocławska 133, 87-100 Toruń
- Kierownik Działu Organizacyjno-Gospodarczego: mgr Florian Machura - tel. +48 888 727 230
- Administrator obiektu: mgr Florian Machura - tel. +48 888 727 230
- Informacja: tel. 055 261 31 39
- Liczba kondygnacji: 1

## **Dojazd/dojście do budynku**

Budynek jest ogrodzony. Od strony południowej znajduje się parking, bez wydzielonych miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnościami.

Obiekt posiada jedno wejście główne prowadzące do sal wykładowych, od strony południowej, składające się z dwóch par drzwi – obie otwierane ręcznie

## **Informacja o prawie wstępu z psem asystującym**

Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

## **Komunikacja wewnątrz budynku**

Budynek jest jednokondygnacyjny, przy wejściu zlokalizowane są tablice informacyjne ułatwiające poruszanie się osobom słabowidzącym.

## **Rozkład pomieszczeń**

W budynku jest punkt informacyjny oraz toaleta dla OzN. Na korytarzu znajdują się wieszaki na ubrania. Przy wejściu do budynku znajduje się tablica informacyjna z rozkładem i numeracją pomieszczeń.

## **Wyposażenie wspomagające**

Jednostka znajduje się na 1 kondygnacji budynku. W budynku nie ma oznaczeń kontrastowych.

## **Ewakuacja**

Nieopodal budynku ustalone jest miejsce do ewakuacji, natomiast miejsce to nie posiada oznaczeń dla ONZ. W obiekcie brak jest zarówno dźwiękowego jak i wizualnego systemu ewakuacyjnego. W budynku zastosowano czytelną informację wizualną o drogach ewakuacji w postaci piktogramów i strzałek kierunkowych, awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. Nie zastosowano dźwiękowego systemu ostrzegawczego DSO.

## **Sale dydaktyczne**

### **Informacje ogólne**

- Adres: ul. Włocławska 133, 87-100 Toruń
- Kierownik Działu Organizacyjno-Gospodarczego: mgr Florian Machura - tel. +48 888 727 230
- Administrator obiektu: mgr Florian Machura - tel. +48 888 727 230
- Informacja: tel. 055 261 31 39
- Liczba kondygnacji: 1

## **Dojazd/dojście do budynku**

Budynek jest ogrodzony. Od strony południowej znajduje się parking, bez wydzielonych miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnościami.

Obiekt posiada jedno wejście główne prowadzące do sal dydaktycznych od strony południowej, składające się z dwóch par drzwi – obie otwierane ręcznie

## **Informacja o prawie wstępu z psem asystującym**

Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

## **Komunikacja wewnątrz budynku**

Budynek jest jednokondygnacyjny, przy wejściu zlokalizowane są tablice informacyjne ułatwiające poruszanie się osobom słabowidzącym.

## **Rozkład pomieszczeń**

W budynku jest punkt informacyjny oraz toaleta dla OzN. Na korytarzu znajdują się wieszaki na ubrania. Przy wejściu do budynku znajduje się tablica informacyjna z rozkładem i numeracją pomieszczeń.

## **Wyposażenie wspomagające**

Jednostka znajduje się na 1 kondygnacji budynku. W budynku nie ma oznaczeń kontrastowych.

## **Ewakuacja**

Nieopodal budynku ustalone jest miejsce do ewakuacji, natomiast miejsce to nie posiada oznaczeń dla ONZ. W obiekcie brak jest zarówno dźwiękowego jak i wizualnego systemu ewakuacyjnego. W budynku zastosowano czytelną informację wizualną o drogach ewakuacji w postaci piktogramów i strzałek kierunkowych, awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. Nie zastosowano dźwiękowego systemu ostrzegawczego DSO.

**Powiślańska Akademia Nauk Stosowanych, filia,  
ul. W. Sikorskiego 1  
ul. Alojzego Piechowskiego 36, 83-400 Kościerzyna**

## **Dziekanat**

### **Informacje ogólne**

- Adres: ul. Sikorskiego 1, budynek D, 83-400 Kościerzyna
- Kierownik Działu Organizacyjno-Gospodarczego: Maciej Ratkowski – tel. +48 532 398 722
- Administrator obiektu: Maciej Ratkowski – tel. +48 532 398 722
- Informacja: tel. 055 261 31 39
- Liczba kondygnacji: 2

### **Dojazd/dojście do budynku**

Budynek nie jest ogrodzony. Od strony północnej znajduje się parking, na którym wydzielono dwa miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Obiekt posiada jedno główne wejście od strony wschodniej budynku, prowadzące do dziekanatu, wyposażone w jedną parę drzwi – otwieraną ręcznie

### **Informacja o prawie wstępu z psem asystującym**

Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

### **Komunikacja wewnątrz budynku**

W budynku znajduje się klatka schodowa. Klatka schodowa przy głównym wejściu od strony zachodniej nie została wyposażona w platformę schodową dla osób z niepełnosprawnościami.

Kondygnacje nie są wyposażone w tablice podłogowe z oznaczeniami w alfabecie Braille'a, ułatwiające poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym.

### **Rozkład pomieszczeń**

W budynku jest toaleta dla OzN. Przy schodach do wejścia na kondygnację budynku znajduje się tablica informacyjna z rozkładem i numeracją pomieszczeń.

### **Wyposażenie wspomagające**

Jednostka znajduje się na 2 kondygnacji budynku. Brak wyposażenia wspomagającego.

## **Ewakuacja**

Nieopodal budynku ustalone jest miejsce do ewakuacji, natomiast miejsce to nie posiada oznaczeń dla ONZ. W obiekcie brak jest zarówno dźwiękowego jak i wizualnego systemu ewakuacyjnego. W budynku zastosowano czytelną informację wizualną o drogach ewakuacji w postaci piktogramów i strzałek kierunkowych, awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. Nie zastosowano dźwiękowego systemu ostrzegawczego DSO.

## **Biblioteka/Czytelnia**

### **Informacje ogólne**

- Adres: Rynek 21, 83-400 Kościerzyna
- Kierownik Działu Organizacyjno-Gospodarczego: Maciej Ratkowski – tel. +48 532 398 722
- Administrator obiektu: Maciej Ratkowski – tel. +48 532 398 722
- Informacja: tel. 055 261 31 39
- Liczba kondygnacji: 3

### **Dojazd/dojście do budynku**

Budynek nie jest ogrodzony. Do biblioteki prowadzą dwa wejścia. Jedno jest dostępne dla interesantów – wejście A (czytelników) od strony ul. Rynek 21. Oraz drugie wejście B dla pracowników od strony ul. Spichlerzowej. Biblioteka nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie posiada podjazdu, wind, ani toalet dostosowanych na potrzeby osób niepełnosprawnych.

### **Informacja o prawie wstępu z psem asystującym**

Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

### **Komunikacja wewnątrz budynku**

W budynku znajduje się klatka schodowa. Klatka schodowa przy głównym wejściu od strony zachodniej nie została wyposażona w platformę schodową dla osób z niepełnosprawnościami.

Kondygnacje nie są wyposażone w tablice podłogowe z oznaczeniami w alfabecie Braille'a, ułatwiające poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym.

### **Rozkład pomieszczeń**

W budynku nie ma toalety dla OzN. Brak oznaczeń ułatwiających poruszanie się.

### **Wyposażenie wspomagające**

Jednostka znajduje się na wszystkich kondygnacjach budynku. Brak wyposażenia wspomagającego.

## **Ewakuacja**

Nieopodal budynku ustalone jest miejsce do ewakuacji, natomiast miejsce to nie posiada oznaczeń dla ONZ. W obiekcie brak jest zarówno dźwiękowego jak i wizualnego systemu ewakuacyjnego. W budynku zastosowano czytelną informację wizualną o drogach ewakuacji w postaci piktogramów i strzałek kierunkowych, awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. Nie zastosowano dźwiękowego systemu ostrzegawczego DSO.

## **Centrum Symulacji Medycznych**

### **Informacje ogólne**

- Adres: ul. Alojzego Piechowskiego 36, 83-400 Kościerzyna
- Kierownik Działu Organizacyjno-Gospodarczego: Maciej Ratkowski – tel. +48 532 398 722
- Administrator obiektu: Maciej Ratkowski – tel. +48 532 398 722
- Informacja: tel. 055 261 31 39
- Liczba kondygnacji: 5

### **Dojazd/dojście do budynku**

Budynek jest ogrodzony. Od strony wschodniej znajduje się parking, na którym wydzielono dwa miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Obiekt posiada jedno główne wejście, prowadzące do Centrum Symulacji Medycznych od strony południowej, składające się z dwóch par drzwi – obie pary otwierane automatycznie

### **Informacja o prawie wstępu z psem asystującym**

Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

### **Komunikacja wewnątrz budynku**

W budynku znajdują się dwie klatki schodowe. Klatka schodowa przy głównym wejściu od strony południowej została wyposażona w windę, która prowadzi na 4 piętro, na 5 piętro prowadzą schody.

Dodatkowo, na każdej kondygnacji – zlokalizowane są tablice podłogowe z oznaczeniami w alfabecie Braille'a, ułatwiające poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym

### **Rozkład pomieszczeń**

W budynku jest punkt informacyjny, szatnia oraz toaleta dla OzN. Wejście do budynku jest wyposażone w tablicę informacyjną z rozkładem i numeracją pomieszczeń.

### **Wyposażenie wspomagające**

Jednostka znajduje się na 5 kondygnacji budynku. Brak wyposażenia wspomagającego.

## **Ewakuacja**

Nieopodal budynku ustalone jest miejsce do ewakuacji, natomiast miejsce to nie posiada oznaczeń dla ONZ. W obiekcie jest zarówno dźwiękowy jak i wizualny system ewakuacyjny. W budynku zastosowano czytelną informację wizualną o drogach ewakuacji w postaci piktogramów i strzałek kierunkowych, awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. Zastosowano dźwiękowy system ostrzegawczy DSO.

## **Aula wykładowa budynek B**

### **Informacje ogólne**

- Adres: ul. Sikorskiego 1, budynek B, 83-400 Kościerzyna
- Kierownik Działu Organizacyjno-Gospodarczego: Maciej Ratkowski – tel. +48 532 398 722
- Administrator obiektu: Maciej Ratkowski – tel. +48 532 398 722
- Informacja: tel. 055 261 31 39
- Liczba kondygnacji: 2

### **Dojazd/dojście do budynku**

Budynek nie jest ogrodzony. Od strony północnej znajduje się parking, na którym wydzielono jedno miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Obiekt posiada jedno główne wejście od strony zachodniej budynku, prowadzące do Auli, wyposażone w jedną parę drzwi – otwieraną ręcznie

### **Informacja o prawie wstępu z psem asystującym**

Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

### **Komunikacja wewnątrz budynku**

W budynku znajduje się klatka schodowa. Klatka schodowa przy głównym wejściu od strony zachodniej nie została wyposażona w platformę schodową dla osób z niepełnosprawnościami.

Kondygnacje nie są wyposażone w tablice podłogowe z oznaczeniami w alfabecie Braille'a, ułatwiające poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym.

### **Rozkład pomieszczeń**

Przy schodach do wejścia na kondygnację budynku znajduje się tablica informacyjna z rozkładem i numeracją pomieszczeń.

### **Wyposażenie wspomagające**

Jednostka znajduje się na 2 kondygnacji budynku. Brak wyposażenia wspomagającego.

## **Ewakuacja**

Nieopodal budynku ustalone jest miejsce do ewakuacji, natomiast miejsce to nie posiada oznaczeń dla ONZ. W obiekcie brak jest zarówno dźwiękowego jak i wizualnego systemu ewakuacyjnego. W budynku zastosowano czytelną informację wizualną o drogach ewakuacji w postaci piktogramów i strzałek kierunkowych, awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. Nie zastosowano dźwiękowego systemu ostrzegawczego DSO.

## **Salę dydaktyczne- budynek D**

### **Informacje ogólne**

- Adres: ul. Sikorskiego 1, budynek D, 83-400 Kościerzyna
- Kierownik Działu Organizacyjno-Gospodarczego: Maciej Ratkowski – tel. +48 532 398 722
- Administrator obiektu: Maciej Ratkowski – tel. +48 532 398 722
- Informacja: tel. 055 261 31 39
- Liczba kondygnacji: 2

### **Dojazd/dojście do budynku**

Budynek nie jest ogrodzony. Od strony północnej znajduje się parking, na którym wydzielono dwa miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Obiekt posiada jedno główne wejście od strony wschodniej budynku, prowadzące do sal dydaktycznych, wyposażone w jedną parę drzwi – otwieraną ręcznie

### **Informacja o prawie wstępu z psem asystującym**

Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

### **Komunikacja wewnątrz budynku**

W budynku znajduje się klatka schodowa. Klatka schodowa przy głównym wejściu od strony zachodniej nie została wyposażona w platformę schodową dla osób z niepełnosprawnościami.

Kondygnacje nie są wyposażone w tablice podłogowe z oznaczeniami w alfabecie Braille'a, ułatwiające poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym.

### **Rozkład pomieszczeń**

W budynku jest toaleta dla OzN. Przy schodach do wejścia na kondygnację budynku znajduje się tablica informacyjna z rozkładem i numeracją pomieszczeń.

## **Wyposażenie wspomagające**

Jednostka znajduje się na 2 kondygnacji budynku. Brak wyposażenia wspomagającego.

## **Ewakuacja**

Nieopodal budynku ustalone jest miejsce do ewakuacji, natomiast miejsce to nie posiada oznaczeń dla ONZ. W obiekcie brak jest zarówno dźwiękowego jak i wizualnego systemu ewakuacyjnego. W budynku zastosowano czytelną informację wizualną o drogach ewakuacji w postaci piktogramów i strzałek kierunkowych, awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. Nie zastosowano dźwiękowego systemu ostrzegawczego DSO.

## **Warunki techniczne i struktura dokumentu**

### **Informacje dotyczące publikacji niniejszej deklaracji**

Niniejszą deklarację dostępności publikuje się w formacie HTML w sposób dostępny cyfrowo.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o dostępności cyfrowej deklaracja dostępności przygotowywana jest w tym samym języku, co treść strony internetowej lub aplikacji mobilnej, do której odnosi się deklaracja.

W przypadku, gdy w niniejszym dokumencie zdefiniowano obowiązujące brzmienie określonych elementów deklaracji dostępności, elementy te tłumaczy się wiernie na język, w jakim publikowana jest deklaracja.

### **Miejsce opublikowania deklaracji dostępności i linku do niej**

Deklarację dostępności strony internetowej publikuje się na stronie internetowej, której dotyczy deklaracja: <https://powislanska.edu.pl/>. Link do deklaracji dostępności jest opublikowany w taki sposób, aby był łatwo dostępny podczas nawigacji, np. w stopce strony.

Deklarację dostępności aplikacji mobilnej publikuje się na stronie internetowej wybranej spośród posiadanych stron internetowych (np. opisującej tę aplikację) lub wraz z innymi informacjami, które są udostępniane podczas pobierania aplikacji. Podmiot publiczny, publikując deklarację dostępności aplikacji mobilnej, umieszcza link do niej w miejscu, z którego pobierana jest aplikacja mobilna (np. w sklepie z aplikacjami mobilnymi).

Link do deklaracji dostępności każdej aplikacji mobilnej podmiotu publicznego zamieszcza się także w deklaracji dostępności strony internetowej podmiotu (właściciela tej aplikacji i strony) w części Aplikacje mobilne umieszczonej w sekcji: Pozostałe informacje.

## Struktura deklaracji dostępności

Treść deklaracji zorganizowana jest w sekcje i podsekcje oznaczone nagłówkami.

Część sekcji i podsekcji jest obowiązkowa i zostały przygotowane na podstawie dokumentu: Warunki techniczne publikacji i struktura dokumentu elektronicznego deklaracji dostępności (Wersja dokumentu: 2.0, Data przygotowania dokumentu: 16.07.2024 r., Data ostatniej modyfikacji dokumentu: 16.07.2024 r., Opracowanie: Centrum Rozwoju Kompetencji Cyfrowych, Ministerstwo Cyfryzacji- <https://mc.bip.gov.pl/objasnienia-prawne/warunki-techniczne-publicacji-oraz-struktura-dokumentu-elektronicznego-deklaracji-dostepnosci.html>).

Do prezentacji treści w sekcjach wykorzystuje się odpowiednie elementy HTML:

- znaczniki nagłówków (od h1 do h6),
- znaczniki akapitu (p),
- znaczniki list nieuporządkowanych (ul i li),
- znaczniki list uporządkowanych (ol i li)
- znaczniki section z atrybutem id, gdy wymagane jest oznaczenie treści identyfikatorem,
- znaczniki span z atrybutem id, gdy wymagane jest oznaczenie fragmentu treści identyfikatorem,
- znaczniki time z atrybutem datetime, gdy podawane są daty,
- znaczniki a z atrybutem href, gdy podawane są linki,
- znaczniki abbr z atrybutem title, gdy używane są skróty.

## Identyfikatory HTML

W deklaracji dostępności dodane zostały atrybuty id (identyfikatory) wymienione w dokumencie: Warunki techniczne publikacji i struktura dokumentu elektronicznego deklaracji dostępności (Wersja dokumentu: 2.0, Data przygotowania dokumentu: 16.07.2024 r., Data ostatniej modyfikacji dokumentu: 16.07.2024 r., Opracowanie: Centrum Rozwoju Kompetencji Cyfrowych, Ministerstwo Cyfryzacji- <https://mc.bip.gov.pl/objasnienia-prawne/warunki-techniczne-publicacji-oraz-struktura-dokumentu-elektronicznego-deklaracji-dostepnosci.html>).